



POLYCOM®

Benutzerhandbuch



Inhaltsverzeichnis

Einführung	3
Teileliste	3
Tipps für eine optimale Geräteleistung	3
Installieren der VoiceStation™ 300	4
Bedienen der VoiceStation™ 300	5
Wartung	8
Problembehebung	8
Polycom - Beschränkte Garantie.....	9
Haftungsbeschränkung	9
Copyright	10

Einführung



Herzlichen Glückwunsch! Sie haben sich für die VoiceStation™ 300 von Polycom entschieden. Die VoiceStation™ 300 sorgt mit Hilfe der einzigartigen Acoustic Clarity Technology von Polycom für hochwertige 2-Wege-Kommunikation im Vollduplexmodus. Zusätzlich passt sich die VoiceStation™ 300 dynamisch an die Akustik der Raumumgebung an und minimiert so Echos und Unterbrechungen in der Sprachwiedergabe. Drei integrierte Mikrofone gewährleisten

volle Raumabdeckung. Sie können ganz natürlich sprechen und werden problemlos verstanden.

Lesen Sie dieses Handbuch genau durch, bevor Sie das Gerät benutzen, und heben Sie es zur späteren Referenz auf.

Nehmen Sie sich bitte einen Moment Zeit, füllen Sie Ihre VoiceStation™ 300-Registrierungskarte aus und schicken Sie sie uns zu. Oder registrieren Sie sich online unter www.polycom.com.


Teileliste



Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Kurzanleitung zur Installation.


Tipps für eine optimale Geräteleistung

- ▶ Stellen Sie die VoiceStation™ 300 in die Mitte des Konferenz- oder Schreibtisches.
- ▶ Wählen Sie für den Betrieb der VoiceStation™ 300 einen möglichst hallarmen Raum mit schalldämmender Einrichtung (Teppich, Vorhänge) aus.
- ▶ Papiere und andere Objekte sollten Sie aus der Nähe der VoiceStation™ 300 entfernen.
- ▶ Sprechen Sie in gewohnter Lautstärke.
- ▶ Wenden Sie sich beim Sprechen der VoiceStation™ 300 zu.



Installieren der VoiceStation™ 300

1. Stecken Sie ein Ende des langen Konsolenkabels an der Unterseite des Telefons ein.




2. Stecken Sie den Stecker des Netzteils in eine Steckdose in der Nähe des Geräts ein.



3. Verbinden Sie das andere Ende des langen Konsolenkabels mit der Unterseite des Netzteils. Die VoiceStation™ 300 führt einen kurzen Selbsttest durch, der mit einem Signalton abgeschlossen wird. Wenn Sie keinen Signalton hören, überprüfen Sie, ob die Steckdose funktioniert und ob das Gerät eingeschaltet ist.




4. Verbinden Sie das kurze Telefonkabel mit dem Netzteil. Ihr Systemadministrator hilft Ihnen bei der Ermittlung einer analogen Standard-Telefonleitung.



5. Verbinden Sie das andere Ende des kurzen Telefonkabels mit einer analogen Telefonbuchse.

- Schließen Sie die VoiceStation™ 300 nicht an ein digitales Dies kann das Telefon beschädigen.



6. Stellen Sie die VoiceStation™ 300 in der Mitte des Raumes auf einer flachen, stabilen Oberfläche auf und stellen Sie die Ruftonlautstärke mit Hilfe der Lautstärketasten ein.



- Es stehen drei Modi zur Verfügung: Laut, leise und aus. Wenn Sie die Lautstärketasten drücken, ertönt ein Rufton in der momentan gewählten Lautstärke.

► Wenn die Bereitschaftsanzeige leuchtet, regulieren Sie mit den Lautstärketasten die Lautstärke des Lautsprechers.
 ► Wenn die Bereitschaftsanzeige erloschen ist, regulieren Sie mit den Lautstärketasten die


7. Drücken Sie die Hörertaste, um ein Freizeichen zu erhalten.



- Wenn Sie kein Freizeichen hören, ist Ihr Gerät möglicherweise nicht mit einem analogen Telefonanschluss verbunden. Weiterführende Informationen hierzu erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator.

Bedienen der VoiceStation™ 300

Tastenblock



Wählen einer Nummer

Beispiel



Anrufe entgegennehmen



Drücken Sie die diese Taste, wenn die VoiceStation™ 300 klingelt.

Lautsprecherlautstärke anpassen



Drücken Sie während eines laufenden Gesprächs die Lautstärketasten, um die Lautsprecherlautstärke anzupassen.

Mikrofon stummschalten



Drücken Sie die Stummschalttaste, um die Mikrofone abzustellen. Die Gegenseite kann interne Gespräche nun nicht mehr mithören. Die rote Anzeigeleuchte neben den Mikrofonen leuchtet. Der Lautsprecher ist weiterhin aktiviert und Sie können die Gegenseite hören. Drücken Sie die Stummschalttaste erneut, um zum normalen Gesprächsmodus zurückzukehren. Die rote Anzeigeleuchte erlischt.

Anruf halten



Drücken Sie die Halten-Taste, um ein Gespräch zu halten. Die rote Anzeigeleuchte neben den Mikrofonen blinkt. Drücken Sie die Halten-Taste erneut, um zum normalen Gesprächsmodus zurückzukehren. Die rote Anzeigeleuchte erlischt.

Sonderfunktionen



Ihre Telefonanlage verfügt möglicherweise über Sonderfunktionen wie Anklopfen, Konferenzmodus oder Anrufweiterleitung. Auf diese Funktionen können Sie über die Taste „Sonderfunktionen“ zugreifen. Weiterführende Informationen über verfügbare Sonderfunktionen erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator.

Gespräch beenden



Drücken Sie zum Beenden eines Gesprächs die Hörertaste.


Wiederwahl



Drücken Sie die Wiederwahl-Taste

Gespräche aufnehmen

Verwenden Sie ein Audio-Kabel mit RCA-Stecker und verbinden Sie es mit der Aux Out-Buchse am Netzteil. Verbinden Sie das andere Ende des Kabel mit der Aux In-Buchse eines Kassettenrecorders.




Privatgespräche

Schließen Sie ein Telefon am Datenanschluss des VoiceStation 300-Wandmoduls an. Drücken Sie die Halten-Taste, um den Anruf zu halten, und heben Sie anschließend den Hörer des mit dem Datenanschluss verbundenen Telefons ab. Sie können ebenfalls ein Faxgerät oder Computermodem an den Datenanschluss anschließen.

Wall Module

Data port options



Wartung

Reinigen Sie die VoiceStation™ 300 mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel auf Alkohol- oder Mineralölbasis.

Problembeseitigung

Kein Freizeichen

- ▶ Vergewissern Sie sich, dass alle Kabel richtig angeschlossen sind und fest sitzen.
- ▶ Stellen Sie sicher, dass das kurze Telefonkabel mit einer analogen Standard-Telefonbuchse verbunden ist.
- ▶ Verbinden Sie das Kabel mit einem anderen Telefonanschluss.

Kein Rufton

- ▶ Passen Sie die Ruftonlautstärke mit der Lauter-Taste an.

Kurze Pausen, Echos oder abgehackte Sprachwiedergabe

- ▶ Bewegen Sie die VoiceStation™ 300 nicht während eines laufenden Gesprächs.
- ▶ Berühren Sie das Telefon nicht während eines Gesprächs.
- ▶ Halten Sie Papiere, Tassen, Kaffeekannen usw. vom Gerät fern.
- ▶ Sorgen Sie dafür, dass zu Beginn eines Gesprächs jeder Teilnehmer ein paar kurze Sätze sagt, damit sich die Elektronik des Telefons auf die Akustik des Raumes einstellen kann.
- ▶ Sollte die Gegenstelle eine weniger leistungsfähige Ausrüstung oder eine Halbduplex-Konferenzbrücke einsetzen, können Sie wenig zur Verbesserung der Klangqualität tun.

Dumpfer oder „verschluckter“ Empfang

- ▶ Gehen Sie beim Sprechen näher ans Telefon, damit das Gesagte besser vom Mikrofon aufgenommen werden kann.
- ▶ Statten Sie den Raum mit schalldämpfenden Materialien aus.

Übermäßige Nebengeräusche

- ▶ Laute Geräte wie Computer oder Ventilatoren können Probleme beim Verstehen der anderen Teilnehmer verursachen. Beide Gesprächsparteien sollten laute Geräte ausschalten.
- ▶ Rufen Sie die Gegenstelle nochmals an, um so möglicherweise eine bessere Verbindung zu erhalten.

Beschädigungen am Gerät

- ▶ Ist die Beschädigung so groß, dass interne Komponenten sichtbar werden, trennen Sie die VoiceStation™ 300 unverzüglich vom Netz.
- ▶ Schließen Sie die VoiceStation™ 300 erst wieder an das Telefonnetz an, nachdem sie repariert wurde.

Polycom - Beschränkte Garantie

Polycom gewährleistet dem Endbenutzer, dass das System zum Zeitpunkt der Auslieferung oder Installation (maßgeblich ist das jeweils spätere Datum) durch Polycom oder einen autorisierten Händler fehlerfrei und in betriebsfähigem Zustand ist (Beginn der Gewährleistungsfrist). Wenn Sie Polycom oder einen autorisierten Händler innerhalb eines Jahres nach Beginn der Gewährleistungsfrist davon in Kenntnis setzen, dass das System nicht betriebsfähig ist, repariert bzw. ersetzt Polycom nach eigenem Ermessen die Systemkomponenten, die nicht fehlerfrei funktionieren. Ersatzteile können neu oder überholt sein und werden auf Austauschbasis zur Verfügung gestellt. Wenn Polycom feststellt, dass Ihr System nicht repariert oder ersetzt werden kann, zieht Polycom das System ein und erstattet Ihnen wahlweise entweder den ursprünglichen Kaufpreis oder verrechnet diesen mit dem Kaufpreis eines anderen Systems von Polycom. Eine Übersicht über die Wartungsleistungen von Polycom erhalten Sie von Polycom unter der Rufnummer 1.800.451.0995 (nur kontinentale USA). Haben Sie Ihr Produkt bei einem von Polycom autorisierten Händler gekauft, erhalten Sie von diesem Informationen zu Serviceverträgen, die für Ihr Produkt verfügbar sind. Diese beschränkte

Garantie von Polycom umfasst ebenfalls Schäden, die durch Spannungsstöße hervorgerufen wurden. Polycom haftet im Rahmen dieser Garantie nicht für Schäden, die entstanden sind durch:

- ▶ Nichteinhaltung der Installations-, Betriebs- oder Wartungsanweisungen von Polycom;
- ▶ Unbefugte Standortänderungen, Systemmodifikationen oder –änderungen;
- ▶ Nichtautorisierten Gebrauch von Dienstleistungen in Telefonnetzen unter Verwendung des Systems;
- ▶ Fehlgebrauch, Missbrauch, fahrlässiges Verhalten oder Unterlassungen seitens des Kunden oder Personen unter dessen Aufsicht; oder
- ▶ Handlungen Dritter oder höhere Gewalt.

Ihnen steht kein weiteres Rechtsmittel zur Verfügung als die Verpflichtung von Polycom, wie oben beschrieben das Produkt zu reparieren, zu ersetzen oder den Kaufpreis zu erstatten. Polycom, seine Partner, Zulieferer und Händler geben über den oben beschriebenen Umfang hinausgehend keine Garantien, weder ausdrücklich noch implizit, insbesondere wird keine Garantie gegeben hinsichtlich der Vermarktbarkeit und der Eignung zu einem bestimmten Zweck.

Haftungsbeschränkung

Die Haftung von Polycom, seinen Partnern und Zulieferern für Ansprüche, Verluste, Schäden oder Kosten aus jedweden Gründen (einschließlich Handlungen oder Unterlassungen Dritter), unabhängig von der Art der Handlung, weder auf Vertragsbasis noch auf Grundlage unerlaubter oder sonstiger

Handlungen, wird beschränkt auf: (1) die nachweisbaren direkten Schäden; oder (2) die Reparaturkosten, Ersatzkosten, Lizenzgebühr, jährlichen Mietkosten oder den Kaufpreis (wie zutreffend) für das Produkt, für das die Ansprüche geltend gemacht werden, wobei jeweils nur die geringeren Kosten übernommen werden.

Polycom, seine Partner und Zulieferer sind in keinem Fall haftbar für Neben- und Folgeschäden, für besondere Schäden, Vertrauensschäden, indirekte Schäden oder Verluste aus der Verwendung des Produkts, bzw. solche Schäden oder Verluste, die in irgendeinem Zusammenhang mit der Verwendung des Produkts stehen. „Folgeschäden“, wie in diesem Abschnitt verwendet, umfassen, sind jedoch nicht begrenzt auf: Entgangene Gewinne, entgangene Erträge und Verluste aus unautorisierter Nutzung (bzw. Gebühren für eine solche Nutzung) von Dienstleistungen oder Diensten in Telefonnetzen unter Verwendung des Systems, bzw. zu denen eine Verbindung mit Hilfe des Produkts hergestellt wurde. Für durch Fahrlässigkeit von

Polycom entstandene Personenschäden ist die Haftung von Polycom auf die nachgewiesenen Schäden begrenzt. Kein Rechtsmittel oder Verfahren gegen Polycom, seine Partner oder Zulieferer, ist zulässig nach Ablauf von vierundzwanzig (24) Monaten nach dem Erwachsen eines eventuellen Anspruchs.

DIESER ABSCHNITT DEFINIERT DAS AUSCHLIESSLICHE RECHTSMITTEL FÜR ALLE ANSPRÜCHE, VERLUSTE, SCHÄDEN ODER KOSTEN, DIE IN ZUSAMMENHANG MIT DEM PRODUKT ENTSTEHEN, UND HAT AUCH DANN GÜLTIGKEIT, WENN DIESES RECHTSMITTEL UNWIRKSAM IST.

Copyright

Alle Rechte gemäß den Bestimmungen international geltender und pan-amerikanischer Copyright-Vereinbarungen vorbehalten. Ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Polycom, Inc. darf kein Teil des Inhalts dieses Handbuchs in irgendeiner Form oder mit Hilfe irgendeines Mediums teilweise oder ganz kopiert, reproduziert oder übertragen werden oder in eine andere Sprache oder ein anderes Format übersetzt werden. Die Software in diesem Produkt wird durch US-amerikanische Copyrightgesetze und Bestimmungen internationaler Abkommen geschützt. Polycom, Inc. behält sich das Recht und das Eigentum an allen Eigentumsrechten hinsichtlich der Software in diesem Produkt vor. Es ist Ihnen nicht erlaubt,

den Quellcode, zugrundeliegende Ideen oder Software-Algorithmen zu dekompileieren, disassemblieren oder in anderer Weise in Einzelkomponenten aufzuteilen, oder den Versuch zu unternehmen, Quellcode, zugrundeliegende Ideen oder Software-Algorithmen zu rekonstruieren oder zu analysieren. Ebenso wenig dürfen Sie Dritten die Erlaubnis dazu erteilen. Das Entfernen von Produktkennzeichen, Copyright oder anderer Hinweise (oder dessen Billigung) ist nicht gestattet. Polycom und das Polycom-Logodesign sind eingetragene Marken, und VoiceStation™100 und Acoustic Clarity Technology™ sind Marken von Polycom, Inc. in den USA und anderen Ländern.

FCC Rules

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference

to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- ▼ Reorient or relocate the receiving antenna.
- ▼ Increase the separation between the equipment and receiver.
- ▼ Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- ▼ Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

In accordance with part 15 of the FCC rules, the user is cautioned that any changes or modifications not expressly approved by Polycom Inc. could void the user's authority to operate the equipment.

Canadian Department of Communications Notice

This Class [B] digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe [B] est conforme à la norme N M B-003 du Canada.

Ring Equivalency Number (REN)

The REN is used to determine the quantity of devices that may be connected to the telephone line. Excessive RENs on the telephone line may result in the devices not ringing in response to an incoming

call. Typically the sum of RENs should not exceed five (5.0). To be certain of the number of devices that may be connected to a line (as determined by the total RENs) contact the local telephone company.

Automatic Dialing

WHEN PROGRAMMING EMERGENCY NUMBERS AND/OR MAKING TEST CALLS TO EMERGENCY NUMBERS:

1. Remain on the line and briefly explain to the dispatcher the reason for the call.

2. Perform such activities in the off-peak hours, such as early morning or late evening.

Telephone Company Connector

A FCC compliant telephone cord and modular plug is provided with this equipment. This equipment is designed to be connected to the telephone network

or premises wiring using a compatible modular jack that is Part 68 complaint. See the rest of these installation instructions for details.

Canadian Telephone Company Requirements

NOTICE: The Industry Canada label identifies certified equipment. This certification means that the equipment meets telecommunications protective, operational and safety requirements as prescribed in the appropriate Terminal Equipment Technical Requirements document(s). The Department does not guarantee the equipment will operate to the user's satisfaction.

Before installing this equipment, users should ensure that it is permissible to be connected to the facilities of the local telecommunications company. The equipment must also be installed using an acceptable method of connection. The customer should be aware that compliance with the above conditions may not prevent degradation of service in some situations. Repairs to certified equipment should be coordinated by a representative designated by the supplier. Any repairs or alterations made by the user to this equipment, or equipment malfunctions, may give the telecommunications company cause to request the user to disconnect the equipment.

Users should ensure for their own protection that the electrical ground connections of the power utility, telephone lines and internal metallic water pipe system, if present, are connected together.

This precaution may be particularly important in rural areas.

Caution: Users should not attempt to make such connections themselves, but should contact the appropriate electric inspection authority, or electrician, as appropriate.”

“NOTICE: The Ringer Equivalence Number (REN) assigned to each relevant terminal device provides an indication of the maximum number of terminals allowed to be connected to a telephone interface. The termination on an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the Ringer Equivalence Numbers of all the devices does not exceed 5.”

The term “IC:” before the certification/ registration number dignifies only that the Industry Canada technical specifications were met.

Exhibit J - Customer Information

This equipment complies with Part 68 of the FCC rules and the requirements adopted by the ACTA. On the exterior of the cabinet of this equipment is a label that contains, among other information, a product identifier in the format US: 2HWTE09BVOICEST. If requested, this

number must be provided to the telephone company.

- FCC Registration Number:
US: 2HWTE09BVOICEST
- Ringer Equivalence Number (REN):
0.9B

- Facility Interface Code (FIC):
02LS2
- Service Order Code (SOC):
6.0Y
- USOC Jack Type:
RJ11C

If this equipment VoiceStation™ 300 causes harm to the telephone network, the telephone company will notify you in advance that temporary discontinuance of service may be required. But if advance notice isn't practical, the telephone company will notify the customer as soon as possible. Also, you will be advised of your right to file a complaint with the FCC if you believe it is necessary.

The telephone company may make changes to its facilities, equipment, operations or procedures that could affect the operation of the equipment. If this happens, the telephone company will

provide advance notice so you can make the necessary modifications to maintain uninterrupted service.

If trouble is experienced with this equipment VoiceStation™ 300, for repair or warranty information, please contact Polycom Inc.: 1-888-248-4143; 1-408-474-2067 Option 1; 4750 Willow Road, Pleasanton, CA 94588-2708, USA; or <http://www.polycom.com>. If the equipment is causing harm to the telephone network, the telephone company may request that you disconnect the equipment until the problem is resolved.

Connection to party line service is subject to state tariffs. (Contact the state public utility commission, public service commission or corporate commission for information.)

Portions of the software contained in this product are Copyright © 1995 - 2003, SPIRIT.

CE Mark R & TTE Directive (EU Only)

This VoiceStation™ 300 has been marked with the CE mark. This mark indicates compliance with EEC Directives 89/336/EEC, 73/23/EEC/1999/5/EC. A full copy of the Declaration of Conformity can be obtained from Polycom Ltd., 270 Bath Road, Slough, Berkshire, SL1 4DX, UK.

Polycom Ltd. tímto prohlašuje, že tento VoiceStation™ 300 je ve shod se základními požadavky a dalšími p íslušnými ustanoveními sm rnice 1999/5/ES.

Undertegnede Polycom Ltd. erklærer herved, at følgende udstyr VoiceStation™ 300 overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

Hiermit erklárt Polycom Ltd., dass sich das Gerát VoiceStation™ 300 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet.

Käesolevaga kinnitab Polycom Ltd. seadme VoiceStation™ 300 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

Hereby, Polycom Ltd., declares that this VoiceStation™ 300 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Por medio de la presente Polycom Ltd. declara que el VoiceStation™ 300 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles

de la Directiva 1999/5/CE.

Polycom Ltd.
VoiceStation™ 300

1999/5/ .

Par la présente Polycom Ltd. déclare que l'appareil VoiceStation™ 300 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Con la presente Polycom Ltd. dichiara che questo VoiceStation™ 300 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

Ar šo Polycom Ltd. deklar , kaVoiceStation™ 300 atbilst Direkt 1999/5/EK b tiskaj m pras b m un citiem ar to saist tajiem noteikumiem.

Šiuo Polycom Ltd. deklaruoja, kad šis VoiceStation™ 300 atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas.

Hierbij verklaart Polycom Ltd. dat het toestel VoiceStation™ 300 in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

Hawnhekk, Polycom Ltd., jiddikjara li dan VoiceStation™ 300 jikkonforma mal-ti ijiet essenzjali u ma provvedimenti o rajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.

Alulírótt, Polycom Ltd. nyilatkozom, hogy a VoiceStation™ 300 megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EC irányelv egyéb előírásainak.

Niniejszym Polycom Ltd. o wiadcza, e VoiceStation™ 300 jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE

Polycom Ltd. declara que este VoiceStation™ 300 está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE.

Polycom Ltd. týmto vyhlasuje, že VoiceStation™ 300 sp a základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES.

Polycom Ltd. vakuuttaa täten että VoiceStation™ 300 tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Härmed intygar Polycom Ltd. att denna VoiceStation™ 300 står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 1999/5/EG.

Hér með lýsir Polycom Ltd. yfir því að VoiceStation™ 300 er í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EC

Polycom Ltd. erklærer herved at utstyret VoiceStation™ 300 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF.



Technischer Support in den USA:
Telefon: 408-526-9000 Internet: <http://www.polycom.com>

Polycom, Inc. 1565 Barber Lane, Milpitas, CA 95035 USA
Telefon: 408-526-9000 oder gebührenfrei innerhalb der USA: 800 POLYCOM
Fax: 408-526-9100



Polycom®, VoiceStation™ und das Polycom-Logo sind eingetragene Marken von Polycom, Inc.
in den USA und anderen Ländern. © 2005 Polycom, Inc.
Alle Rechte vorbehalten.

3810-17792-106 RevA (DE)